



TOP-X150

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Спасибо за выбор нашей продукции

EAC FC CE RoHS



WWW.TOPON.COM

Сделано в Китае

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения неисправностей и поломки устройства, ознакомьтесь с мерами безопасности.



ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте правила эксплуатации и меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации внешней аккумуляторной батареи.
- Не подключайте несовместимые, неисправные или поврежденные устройства.
- Всегда проверяйте надежность соединения подключенных устройств.
- Используйте только по назначению, не разбирайте, не модернизируйте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать. Не сжигайте, не нагревайте и не разрушайте.
- Не опускайте в воду, избегайте повышенной влажности и короткого замыкания.
- Не используйте в случае повреждения корпуса, проводов или окисления контактов.
- Немедленно прекратите использование при появлении запаха, чрезмерном нагреве или изменении цвета поверхности.
- Не используйте и не храните вблизи с летучими веществами, источниками тепла или открытого огня. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте и не храните во влажных, сильно запыленных или загрязненных помещениях.
- Избегайте хранения и транспортировки рядом с металлическими, горючими и легковоспламеняющимися предметами.
- Запрещается хранить с низким уровнем заряда и в разряженном состоянии.

- Запрещается производить зарядку при отрицательной температуре.
- При длительном хранении более 6 месяцев необходимо, чтобы заряд аккумуляторов составлял около 40%-60% (с подзарядкой каждые 6 месяцев).
- Храните в сухом проветриваемом месте при температуре от 0°C до +40°C. Перед использованием после длительного хранения полностью зарядите внешнюю аккумуляторную батарею.
- Не пользуйтесь внешней аккумуляторной батареей в течение нескольких часов после резкого перепада температуры. Возможно образование конденсата внутри корпуса, которое может привести к повреждению устройства.
- Оградите детей от использования внешней аккумуляторной батареи — устройство может представлять потенциальную опасность.

ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ


Зарядите внешнюю аккумуляторную батарею до 40%-60%, затем выключите и отсоедините все подключенные устройства.

Храните в сухом, чистом и проветриваемом месте при температуре от +20°C до +30°C, вдали от летучих веществ, источников тепла или открытого огня, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

При хранении более 6-х месяцев производите подзарядку каждые 6 месяцев. Перед использованием после хранения полностью зарядите внешнюю аккумуляторную батарею.

Запрещается хранить с низким уровнем заряда, в разряженном состоянии и производить зарядку при отрицательных температурах.

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО



ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

	5% - 25%	
	25% - 50%	
	50% - 75%	
	75% - 99%	
	100%	

1 светодиод мигает – 5%-25%


1 светодиод горит, 2 светодиода мигают – 25%-50%

2 светодиода горят, 3 светодиода мигают – 50%-75%

3 светодиода горят, 4 светодиода мигают – 75%-99%

4 светодиода горят – 75%-100% (батарея полностью заряжена)

ЗАРЯДКА



Для зарядки внешней аккумуляторной батареи подключите совместимый сетевой блок питания, автоадаптер или солнечную панель к портам HPP Anderson (12-24V) и/или DC 5521 (12-24V). Для зарядки через порт USB Type-C IN/OUT используйте совместимый блок питания с поддержкой Power Delivery (100W).

Во время зарядки индикаторы будут отображать уровень заряда батареи. По окончании зарядки извлеките кабель — батарея готова к использованию. Внешняя аккумуляторная батарея может использоваться во время зарядки, но это увеличивает время зарядки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для зарядки или питания устройств через порты USB-C IN/OUT, USB-A OUT 1/2 и USB-C OUT, подключите к внешней аккумуляторной батарее устройство с помощью совместимого кабеля. Зарядка начнется автоматически. Порты USB-C OUT и USB-A 2 используют одну цепь, поэтому при одновременном использовании этих портов, приоритет быстрой зарядки у USB-C OUT.

Для зарядки и питания устройств через порт SH50 Anderson подключите к внешней аккумуляторной батарее устройство с помощью совместимого кабеля. Питание начнется автоматически после включения устройства. Для отключения питания выключите устройство и извлеките кабель.

Для зарядки и питания устройств от автомобильных розеток, подключите соответствующий адаптер устройства в гнездо автомобильной розетки внешней аккумуляторной батареи. Питание начнется автоматически после подключения устройства. Для отключения питания извлеките адаптер устройства. Не подключайте устройства потребляющие больше 150W.

Фонарь включается и выключается длительным нажатием на кнопку включения. Аварийный свет включается и выключается быстрым двойным нажатием на кнопку включения.

Внешняя аккумуляторная батарея отключается автоматически через несколько минут после отключения всех устройств.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕХНИКИ



Смартфон (11.5Wh) × 35 зарядок



Планшет (30Wh) × 13 зарядок



Ноутбук (60Wh) × 6 зарядок



Светодиодная лампа (10W) × 40 часов



Мини-холодильник (50W) × 8 часов



Насос (100W) × 4 часа



Вентилятор (30W) × 13 часов



Электроинструмент (30Wh) × 13 зарядок



Камера (16Wh) × 25 зарядок



Wi-Fi роутер (10W) × 40 часов



Дрон (60Wh) × 6 зарядок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ячеек: LiFePO₄

Емкость: 460.8Wh (36Ah при 12.8V, 144000mAh при 3.2V)

Выходная мощность: 300W

Выходное напряжение:

USB-C IN/OUT: 5V-9V-12V-15V $\approx$ 3A, 20V $\approx$ 5A PD 100W

USB-A OUT 1/2: 5V-9V $\approx$ 2A, 12V $\approx$ 1.5A QC3.0 18W

USB-C OUT: 5V-9V $\approx$ 3A, 12V $\approx$ 2.5A PPS, PD, QC3.0 33W

Автомобильная розетка x 2: 12V $\approx$ 15A 180W

SH50 Anderson: 12V $\approx$ 25A 300W

Входная мощность: 80W

Входное напряжение:

SOLAR-IN DC: 12-24V $\approx$ 5A 100W MPPT

HPP Anderson: 12-24V $\approx$ 5A 100W MPPT

DC + HPP Anderson: 12-24V $\approx$ 5A 100W (MAX)

USB-C IN/OUT: 5-15V $\approx$ 3A, 20V $\approx$ 5A PD 100W

Температура хранения: -20°C~+45°C (рекомендуемая +20°C~+30°C)

Температура эксплуатации: -10°C~+55°C

Температура зарядки: 0°C~+45°C

Время зарядки:

~ 5 часов (100W)

Вес: 4573 г

Габариты: 224 x 240 x 80 мм

Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами!



После окончания срока службы необходимо сдать устройство местной обслуживающей организации для правильной утилизации и переработки.

Части корпуса и упаковки также подлежат переработке.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

TopON TOP-X150

Дата продажи:

Подпись продавца:

М. П.

Для того чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправное устройство с правильно заполненным гарантийным талоном, своему продавцу.

Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели, а также другие аксессуары и расходные материалы.

Производитель и продавец не несут ответственности за прямые и косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа оборудования.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту:

- при наличии механических, термических и иных повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- при обнаружении следов вскрытия корпуса и попадания влаги.
- в случае, когда отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствия стихийных бедствий), перепадами напряжения электрической сети или действиями третьих лиц.

С условиями гарантийного соглашения ознакомлен
и согласен

